

---

# 泉州市农科所省级农作物品种区域试验站

## 建设项目

# 竣工 自评 报告

施工单位：福建泉州华通建筑工程有限公司

日期：2019年4月23日



# 目 录

一、 工程概况.....	2
二、 项目管理班子构成及主要管理人员变更情况.....	2
三、 施工合同履行情况.....	3
四、 按图施工情况、主要设计变更及执行情况.....	3
五、 见证取样和送检结果汇总表.....	4
六、 质量、安全事故及处理情况资料自查情况.....	5
七、 分项、分部、单位工程质量自评、质量控制资料核查情况...	5
八、 单位（子单位）工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽查 记录.....	6
九、 全员教育、文明施工运行效果.....	7
十、 自评结论.....	7

## 一、 工程概况

本工程位于晋江市紫帽镇紫星村泉州市农科所紫帽基地内；招标控制价为1311896元。本次建设范围建设内容包括田间道路、排水沟及田埂、集水井及穿路涵工程、田间给水工程、土地平整及路灯工程等。总工期为150个日历天，质量要求：符合《工程施工质量验收规范》并达到合格标准。

路面类型：田间道路采用泥结碎石路面；连接道路采用泥结碎石路面。

设计使用年限：20年

路面宽度：3.0m、5.0m或6.0m宽

本项目区灌溉保证率取90%

## 2、 参建单位

建设单位： 泉州市农业科学研究所

设计单位： 泉州市水利水电勘测规划设计有限公司

监理单位： 福建宏昌工程项目管理有限公司

施工单位： 福建泉州华通建筑工程有限公司

## 二、项目管理班子构成及主要管理人员变更情况（表一）

拟担任职务	姓名	职称	上岗资格证明				备注
			证书名称	级别	证号	专业	
项目经理	李丽兰	工程师	二级建造师证	二级	闽 235121359541	市政公用工程	/
技术负责人	陈佳炜	工程师	资格证书	中级	HR32145	市政	/
安全员	郑志荣	/	安全生产考核合格证	/	闽建安 C (2012) 5002878	市政	/
施工员	曾华林	/	岗位证	/	35151040001300	市政	/
质量员	郑振锋	/	岗位证	/	35181090000795	市政	/

## 三、施工合同履行情况

相关文件、合同完成情况：

经全面核查实体工程，我司已按合同约定内容，完成全部工程施工单位自评合格。

1) 工程质量：我司根据合同文件、施工图纸、国家现行有关规范、规程的要求完成全部施工内容。

2) 信息管理：所有工程相关内业资料；有关试验资料已整理完善；竣工测量已完成，根据实测数据绘制竣工图表。

#### 四、按图施工情况、主要设计变更及执行情况

我司在本工程施工过程中严格按照施工图进行施工，严格执行工程技术标准情况：

本工程在施工中严格执行强制性标准及规范要求，在施工中主要参照执行的质量控制标准如下：

- (1) 《防洪标准》(GB50201-2014)
- (2) 《灌溉与排水工程设计》(GB50288-99)
- (3) 《水利水电枢纽工程等级划分及洪水标准》(SL252-2017)；
- (4) 《渠道防渗工程技术规范》(GB/T20600-2010)；
- (5) 《水利水电工程测量规范》(SL52-2015)；
- (6) 《水工混凝土施工规范》(SL677-2014)；
- (7) 《室外给水管道附属构筑物》(05S502-2002)；
- (8) 《砌体工程施工质量验收规范》(GB50203-2011)；
- (9) 《土建施工安全技术规范》(SL399-2007)；
- (10) 《水利水电建设工程验收规范》(SL233-2008)；
- (11) 《公路水泥混凝土路面施工技术细则》(JTG/T F30-2014)；
- (12) 《水工混凝土实验规程》(SL352-2006)；
- (13) 《施工质量验收规范》GB50205-2002

## 五、质量、安全事故报告及处理情况

本工程未发生任何质量、安全事故。自开工以来，各分部分项工程施工均按照设计要求进行施工，施工前均有进行安全教育指导，现场有全面的安全措施及物质配备。在施工过程中，人员均按照安全标准进行保护，自开工到竣工，均无发生任何事故。

## 六、质量、安全事故报告及处理情况

本工程未发生任何质量、安全事故。自开工以来，各分部分项工程施工均按照设计要求进行施工，施工前均有进行安全教育指导，现场有全面的安全措施及物质配备。在施工过程中，人员均按照安全标准进行保护，自开工到竣工，均无发生任何事故。

## 七、分项、分部、单位工程验收记录、质控资料核查

本工程共分 1 个分部，9 个分项及对应检验批，核查内业质量控制资料、对外观实体进行实量实测，结果均合格。

## 八、单位（子单位）工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录

- 1、道路工程路面平整度符合设计要求
- 2、管道严密性试验记录 1 份，结果符合设计要求。

## 九、全员教育、文明施工运行效果

在项目部内部实行逐级安全岗位责任制，建立安全管理架构；随时对现场工程进行安全检查，对存在的安全隐患及时整改，杜绝安全事故发生；实行设备验收制度。在文明施工方面，项目部根据文明施工标准的要求严格实施，推

行施工现场标准化管理，着重抓好材料堆放和安全防护设置、环境整洁卫生、营造良好的施工环境。

在项目安全、文明领导小组及各个相关单位的通力合作下，工程顺利进展。施工过程中无出现安全事故，文明施工体系运行良好成功。

## 十、自评结论

综上所述，泉州市农科所省级农作物品种区域试验站建设项目评定为合格工程。单位（子单位）工程质量控制资料核查符合规范要求，单位（子单位）工程观感质量核查符合规范要求，观感质量自评为“一般”，功能性检测资料齐全。经我司自评为合格工程。

施工单位：福建泉州华通建筑工程有限公司

法定代表人：龙林印伟

项目经理：李丽兰

技术负责人：陈佳伟

年 月 日